



TRANSPORT I SKŁADOWANIE BLACH POWLEKANYCH

TRANSPORT

Transport produktów Dachpol Sp. z o.o. powinien odbywać się na samochodach z zabudową dostosowaną do długości arkuszy. Arkusze na paletach powinny być zabezpieczone pasami, aby zapobiec ich przesuwaniu się. Do rozładunku zaleca się stosowanie specjalnych pasów lub wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł dostosowanych do zamówionych długości arkuszy. Rozładunek należy wykonywać uważnie, unikając uszkodzenia powierzchni blachy oraz opakowania. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku. Należy unikać przesuwania arkuszy jeden po drugim. Arkusze należy unosić i przenosić w orientacji pionowej. W zależności od długości blachy, podczas rozładunku lub przenoszenia arkuszy dobieramy odpowiednią ilość osób (1 osoba co 2 m), aby zapobiec załamaniom, naciąganiu oraz odkształceniu blachy. Arkusze chwyamy w miejscach przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywanie blachy powinno odbywać się co najmniej 20 cm od podłoża, z dala od materiałów tworzących środowisko agresywne (nawozy, kwasy, itp.) Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakowanie należy rozciąć, a arkusze przełożyć przekładkami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza. W przypadku materiału zabezpieczonego folią ochronną należy ją bezwzględnie usunąć przed rozpoczęciem przechowywania. Maksymalny czas magazynowania nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji na produkty objęte gwarancją.

DACHPOL Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie uszkodzeń powłoki na produktach przechowywanych niezgodnie z instrukcją.